



Waarden voor vrijstelling en vrijgave (specifiek)

Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Vindplaats

Vrijstelling

Voorhanden hebben van radon in aardgas en het vrijkomen van radon bij het affakkelen of afblazen van aardgas in de open lucht

Artikel 3.15 eerste lid

Handelingen met een beperkt risico op blootstelling van personen

Artikel 3.15, tweede lid en bijlage 2

Bij beschikking

Aanvraag vrijstelling indienen bij ANVS

Uitzonderingen voor van nature voorkomende radioactieve materialen

Artikel 3.17, eerste lid

Oppervlaktebesmetting > 4 Bq/cm²

Artikel 3.17, tweede lid

Vrijgave

Het zich ontdoen van zeer laag radioactieve stoffen van elk materiaal

Artikel 3.16 en bijlage 3

Natte sludges uit E&P en geothermie

Artikel 3.18, eerste lid, en bijlage 4

Vloeistoffen en vloeistofhoudende materialen (generieke vrijgavewaarden indien de materialen worden verbrand)

Artikel 3.18, tweede lid en bijlage 3 Bbs en bijlage 3.2 Rbs

Lampen/starters met minder dan 10.000 Bq Kr-85

Artikel 3.18, derde lid

Bij beschikking

Aanvraag vrijgave indienen bij ANVS